# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COMPARATIVA

*Confronto tra la situazione documentata nell'aprile 2026 e quella rilevata nell'ottobre 2026*



*Foto A – aprile 2026. Tratto del parapetto del piazzale già gravemente deformato e collassato in più punti.*



*Foto E – ottobre 2026. Situazione aggiornata: ulteriore degrado della staccionata e marcato sviluppo della vegetazione infestante.*

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COMPARATIVA – SEGUE

*Parapetti del parcheggio e tratto prospiciente il Rio Valnigra*



*Foto B – aprile 2026. Tratto prospiciente il Rio Valnigra, con elementi lignei deteriorati e vegetazione lungo il margine.*



*Foto F – ottobre 2026. Situazione aggiornata nel tratto presso il Rio Valnigra e la struttura in pietra: elementi lignei deformati e vegetazione diffusa.*

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COMPARATIVA – SEGUE

*Ulteriore raffronto sullo sviluppo della vegetazione e sullo stato della staccionata*



*Foto C – aprile 2026. Sviluppo longitudinale della staccionata e diffuso degrado degli elementi lignei.*



*Foto G – ottobre 2026. Vista complessiva del parcheggio: vegetazione cresciuta lungo il parapetto e permanenza delle condizioni di degrado.*

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – DETTAGLIO

*Ulteriore fotografia già allegata al documento del 19/04/2026*



*Foto D – aprile 2026. Dettaglio ravvicinato del degrado del legname nel tratto prospiciente il Rio Valnigra.*